


FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS AFECTAN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

I. HECHOS:

- El domingo, 24 de enero 2010 a horas 23:00 aproximadamente, se registró precipitaciones pluviales continuas produciendo un huayco, afectando la infraestructura vial en la localidad de Ñacchero, distrito de Abancay. **Código SINPAD: 00036268.**
- El domingo, 24 de enero 2010 a horas 23:00 aproximadamente, se registró precipitaciones pluviales continuas produciendo deslizamientos, afectando la infraestructura vial en la localidad de Curahuasi, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay.

II. UBICACIÓN:

- Provincia Abancay
 - o Distrito Abancay
 - Localidad Ñacchero
 - o Distrito Curahuasi
 - Localidad Curahuasi





Instituto Nacional de Defensa Civil

III. EVALUACION DE DAÑOS PRELIMINAR

Daños en la Carretera Panamericana:

- Sector Ñacchero (Abancay – Lima)
- Sector Curahuasi (Abancay - Cusco)

IV. ACCIONES:

Lunes 25 de enero 2010:

- Secretario Técnico del Comité Regional de Defensa de Apurímac conjuntamente con el Secretario Técnico del Comité Provincial de Defensa Civil de Abancay realizaron la evaluación de daños; así mismo informaron que se viene realizando trabajos de limpieza y rehabilitación con maquinaria pesada (cargador frontal), en los sectores de la carretera afectada.
- El INDECI dispuso el envío de bienes de ayuda humanitaria, a través del almacén central, al almacén Regional de Apurímac consistente en: frazadas, carpas, sacos de polipropileno, calaminas, bobinas de plástico, palas, baldes y ollas.

V. FUENTES:

- Comité Regional de Defensa Civil de Apurímac
- Jefa del almacén Nacional INDECI

San Isidro, 25 de enero 2010.
COEN – SINADECI

ANEXOS:

- 01 CUADRO CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS ENERO 2010
- 02 VISTAS FOTOGRÁFICAS



ZEM

Distribución: Presidencia de la República
Presidencia del Consejo de Ministros
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil
www.indeci.gob.pe

Legenda

- Ocurrencia

* Varias ocurrencias por un mismo evento

Atendidas



Instituto Nacional de Defensa Civil

ANEXO 01: CUADRO CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS ENERO 2010

ACTUALIZADO AL 25 ENERO 2010						
UBICACIÓN	Personas		Viviendas y Locales Públicos		Transporte	Agricultura
	Damnificadas	Afectadas	Vivienda Destruida	Vivienda Afectada	Carretera Afectada (mts)	Área de Cultivo Afectado (Has)
DPTO. APURIMAC	59	2,719	11	83	2,000	276
PROV. ABANCAY		6		1	2,000	
DIST. ABANCAY					1,000	
DIST. CURAHUASI					1,000	
DIST. PICHIRHUA		6		1		
PROV. ANDAHUAYLAS	38	438	7	43		
DIST. ANDAHUAYLAS		188				
DIST. SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	38	250	7	43		
PROV. AYMARAES	9	13	1	3		
DIST. TINTAY	9	13	1	3		
PROV. COTABAMBAS		8		2		
DIST. TAMBOBAMBA		8		2		
PROV. CHINCHEROS	12	2,254	3	34		276
DIST. ANCO-HUALLO		2,157		18		276
DIST. CHINCHEROS	12	72	3	11		
DIST. OCOBAMBA		25		5		
TOTAL	59	2,719	11	83	2,000	276

FUENTE: Comité Regional de Defensa Civil de Apurímac



ZEM

Distribución: Presidencia de la República
 Presidencia del Consejo de Ministros
 Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil
 www.indeci.gob.pe

Legenda

- Ocurrencia


* Varias ocurrencias por un mismo evento

Atendidas

ANEXO 02: VISTAS FOTOGRÁFICAS



LIMPIEZA DE CARRETERA AFECTADA POR HUAYCO





LIMPIEZA POR DESLIZAMIENTO DE PIEDRAS Y LODO EN CARRETERA AFECTADA

